

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 27/08/2026 op 14:20 UTC

Uitgevoerd door VWE Automotive

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cde0de46407.pdf>



BMW X2 xDrive25e

VIN : WBAYN910105X49669

Kilometerstand : 30.699 km

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽¹⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto ⁽²⁾

8,10 kWh / 8,8 kWh

Datum van laatste herprogrammering

01/07/2023

⁽¹⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽²⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 6 jaar of 100.000 km.

Bereik ⁽³⁾

☀ Zomer (0)

❄ Winter (0)

📍 Stedelijk gebruik

52 - 58 km

40 - 44 km

📍 Snelweggebruik

36 - 40 km

29 - 33 km

📍 Gemengd gebruik

47 - 51 km

34 - 38 km

⁽³⁾ In 100% elektrische modus. Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.