

Voertuig

Versie	Hyundai Tucson Plug-in hybride
Voertuigidentificatienummer (VIN)	TMAJB8122SJ361793
Kilometerstand	11.505 km

Diagnosevoorwaarden

Datum van diagnose	09/10/2026 11:18 UTC
Bedrijf	VWE Automotive
Site	Bestdeal Automotive B.V.
Operator	14517
Buitentemperatuur (de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)	11°C
Duur van de diagnose	00:00:24
Laadtoestand (SOC) gemeten tijdens diagnose	15%

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 75%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	62 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	59 - 65 km

Batterij

Status van de gezondheid (SOH)	100%
SOH gegenereerd uit de eigen gegevens van het voertuig, zoals overwogen voor de fabrieksgarantie. Deze SOH wordt niet onafhankelijk van de fabrikant getest.	

Vergelijking van SOH met voertuigen van
vergelijkbare leeftijd en kilometerstand



Dit voertuig heeft een hogere SOH dan 92% van
vergelijkbare voertuigen

Batterij-identificatienummer (BIN)	250124C1ACA00A006
Nieuwe bruikbare capaciteit De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.	11 kWh
Overblijvende bruikbare capaciteit	11 kWh
Piekstroom gemeten tijdens de diagnose	2,30 A

Spanningen

Packspanning

337 V

Maximaal verschil in celspanning

0 mV

Hoogste celspanning

3,500 V

Laagste celspanning

3,500 V



Temperaturen

Packtemperatuur

5°C