Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 09/10/2026 op 11:18 UTC

Uitgevoerd door VWE Automotive

Bijgewerkte editie beschikbaar op https://certificate.get-moba.com/certificates/cda02cab568.pdf

Hyundai Tucson Plug-in hybride [1]

VIN : TMAJB8122SJ361793

Kilometerstand : 11.505 km

[1] Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus

100%

Status van de gezondheid (SOH) [2]

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto [3]	11 kWh / 11 kWh
Batterij-identificatienummer (BIN)	250124C1ACA00A006

[2] SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

[3] De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 75%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

Bereik [4]	Zomer (25°C)	Winter (0°C)
Stedelijk gebruik	63 - 69 km	48 - 53 km
Snelweggebruik	49 - 55 km	42 - 46 km
Gemengd gebruik	59 - 65 km	44 - 48 km

[4] In 100% elektrische modus. Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.